

MUSTERBACH


MANGEL NR. 1



Örtlichkeit: Gundstücks nummer	Übelstand						Bauwerk Mangel						Anmerkung nähere Beschreibung
	Holzablagerung	Sonst. Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Ein-/Ausleitungen	Sonstiger	Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Bauwerk selbst	Bauwerk Umfeld	
590/2	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Brennholzablagerung im HQ30

MUSTERBACH

MANGEL NR. 2



Örtlichkeit: Gundstücks nummer	Übelstand						Bauwerk Mangel						Anmerkung nähere Beschreibung
	Holzablagerung	Sonst. Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Ein-/Ausleitungen	Sonstiger	Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Bauwerk selbst	Bauwerk Umfeld	
233/1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	x	☐	☐	☐	x	☐	Teilweiser zerstörter, morscher Wildholzrechen

MUSTERBACH


MANGEL NR. 3



Örtlichkeit: Gundstücks nummer	Übelstand						Bauwerk Mangel						Anmerkung nähere Beschreibung
	Holzablagerung	Sonst. Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Ein-/Ausleitungen	Sonstiger	Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Bauwerk selbst	Bauwerk Umfeld	
216/2	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Müllablagerung (Autowrack)

MUSTERBACH


MANGEL NR. 4



Örtlichkeit: Gundstücks nummer	Übelstand						Bauwerk Mangel						Anmerkung nähere Beschreibung
	Holzablagerung	Sonst. Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Ein-/Ausleitungen	Sonstiger	Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Bauwerk selbst	Bauwerk Umfeld	
202/2	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Wildholz

MUSTERBACH


MANGEL NR. 5



Örtlichkeit: Gundstücks nummer	Übelstand						Bauwerk Mangel						Anmerkung nähere Beschreibung
	Holzablagerung	Sonst. Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Ein-/Ausleitungen	Sonstiger	Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Bauwerk selbst	Bauwerk Umfeld	
169/1	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Rodungsabraum im Hochwasserabflussbereich

MUSTERBACH

MANGEL NR. 6



Örtlichkeit: Gundstücks nummer	Übelstand						Bauwerk Mangel						Anmerkung nähere Beschreibung
	Holzablagerung	Sonst. Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Ein-/Ausleitungen	Sonstiger	Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Bauwerk selbst	Bauwerk Umfeld	
190/1	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abflusshemmender Wurzelstock

MUSTERBACH

MANGEL NR. 7



Örtlichkeit: Gundstücks nummer	Übelstand						Bauwerk Mangel						Anmerkung nähere Beschreibung
	Holzablagerung	Sonst. Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Ein-/Ausleitungen	Sonstiger	Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Bauwerk selbst	Bauwerk Umfeld	
205/2	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ufersicherung (nicht hochwassertauglich)

MUSTERBACH

MANGEL NR. 8



Örtlichkeit: Gundstücks nummer	Übelstand						Bauwerk Mangel						Anmerkung nähere Beschreibung
	Holzablagerung	Sonst. Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Ein-/Ausleitungen	Sonstiger	Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Bauwerk selbst	Bauwerk Umfeld	
490/2	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Verkläusung durch Wildholz

MUSTERBACH

MANGEL NR. 9



Örtlichkeit: Gundstücks nummer	Übelstand						Bauwerk Mangel						Anmerkung nähere Beschreibung
	Holzablagerung	Sonst. Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Ein-/Ausleitungen	Sonstiger	Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Bauwerk selbst	Bauwerk Umfeld	
338	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Holzablagerung über Wildbach

MUSTERBACH

MANGEL NR. 10



Örtlichkeit: Gundstücks nummer	Übelstand						Bauwerk Mangel						Anmerkung nähere Beschreibung
	Holzablagerung	Sonst. Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Ein-/Ausleitungen	Sonstiger	Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Bauwerk selbst	Bauwerk Umfeld	
456	☐	☐	☐	☐	☐	☐	x	☐	☐	☐	x	x	Zerstörte Konsolidierungssperre